Termohigrómetro digital profesional

El HT167 engloba las funciones de termómetro e higrómetro en un solo instrumento. Además de efectuar la medida de temperatura y humedad en tiempo real permite registrar tales parámetros ya sea en conexión con un PC ya sea memorizando los datos en la propia memoria. Es un instrumento indispensable para todos aquellos que operan en el campo de las verificaciones de los parámetros ambientales y que requieren de la propia instrumentación características superiores.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA DE TEMPERATURA

Escala medid	a Resolución	Precisión	Tiempo de respuesta
(-20 ÷ 60)°C		±0.7°C	aprox. 40 seg.
(-4 ÷ 140)°F		±1.4°F	aprox. 75 seg.

MEDIDA DE HUMEDAD

Escala medida	Resolución	Precisión	Tiempo de respuesta
(0 ÷ 100%)HR	0.1%HR	±2.5% Lectura a 25°C	aprox. 75 seg.

FUNCIONES DISPONIBLES

TOTAL DISTOTUBLES				
visualización de la temperatura sobre el visualizador del instrumento en °C o en °F.				
MAX: visualiza el valor máximo y lo retiene si el valor es superior MIN: visualiza el valor mínimo y lo retiene si el valor es inferior MAX MIN: memoriza simultáneamente el valor mínimo y máximo				
mantiene visualizado un valor de temperatura reteniendo la lectura				
permite visualizar la fecha y hora del instrumento				
permite transmitir el valor actual leido del instrumento a un PC				
permite el registro de los valores				
se apaga automáticamente transcurridos aprox. 30 minutos				

NORMATIVA

EN 50081-1 Compatibilidad electromagnética EN 50081-2 Seguridad instrum. electrónicos EN 61010-1

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensiones instrumento 184x64x x30mm Dimensiones sonda 190x15mm aprox. 320g Peso (pila incluida) Dimensiones toma serie 3.5x1.35mm

ALIMENTACIÓN

Tipo pila Duración pila 1 pila x 9V NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P

aprox. 100 horas

Indicación pila descargada sobre el visualizador aparece el símbolo

cuando la tensión de la pila es muy baja

VISUALIZADOR

Características 4 LCD

APLICACIONES

Instrumento profesional utilizable por técnicos e instaladores para efectuar medidas de temperatura y humedad del aire.

FUNCIONES

- Autoapagado
- Memorización Max/Min
- Función Hold (retención de lectura)
- Registrador
- Indicación pila agotada
- Resolución mínima 0.1 °C
- Visualización °C/°F
- Función medida temporizada
- Función real time
- Salida serie
- Toma para alimentación externa

ACCESORIOS

En dotación:

- manual de instrucciones
- bolsa
- pila
- sonda
- Kit de comunicación RS232 (programa de gestión+cable).

Accesorio opcional:

- alimentador CA externo AD600.